

# 1-MIMA

## YORKSHIRE

Fractura Cubito-radio. No unión



Es una fractura de cubito-radio en un paciente Toy, tratada con una placa cortable cuyos tornillos se han aflojado por osteolisis provocando una no unión



**MIMA**

**POST CIRUGÍA**

Se Reinterviene con una placa cortable FIXIN con tornillos bloqueados de 1,9 .Se elige una placa bloqueada porque con la poca calidad ósea que tenemos pensamos que los sistemas bloqueados aportan ventajas sobre los convencionales. Este modelo en concreto, al ser cortable nos da una longitud que no encontramos en los modelos convencionales. Al tener ese diseño en T y mucha longitud nos permite anclar tornillos muy distales y muy proximales que son las zonas donde tenemos hueso de más calidad. Es una placa bastante resistente, a pesar de ese diseño en forma de reconstrucción. Se realiza también resanado de los bordes, apertura del canal medular e injerto esponjoso, como hacemos en todas las reintervenciones



MIMA

2 MESES POST CIRUGÍA

